


BioKey – New Line RS485-Network / Relaisplatine V1.3

Preliminary
- Vorläufiges Dokument -



UNBEDINGT BEACHTEN: Die Anschlussbelegung von Innen- und Ausseneinheit ist nicht 1:1 sondern so, wie oben gezeichnet. Vertauschung von Adern kann zu irreparablen Schäden der Geräte führen!